



# Mission Travaux Astroqueyras 2010



## Prévisions

Meudon le 29/05/2010





## Liste des travaux d'entretien de l'observatoire 2010

### Bâtiments (Extérieur)

*Peinture coupole*

*Peinture base vie*

*Étanchéité jonction couloirs (suite)*

*Remplacement bavette coupole*

*Enduit ciment base de la coupole à refaire*

*Isolation de la roulotte à renforcer + étanchéité*

*Pose bavette coupole Ash Dome*

*Étanchéité porte extérieure de la cuisine*

*Étanchéité des fenêtres (neige entre les deux fenêtres en hiver)*

*Étanchéité au dessus du placard à vaisselle dans la cuisine*

*Remplacement des fenêtres*



## ***Bâtiments (Intérieur)***

Mise en place d'un plancher dans la coupole Ash dome

Dépose et repose électricité coupole Ash Dome

Remplacement plancher cave

Pose d'une poignée pour aider à la remontée de la cave

Rangement général, notamment dans les circulations

## ***Confort***

Amélioration de la piste d'accès à l'observatoire (niveau bergerie)

Remplacement de la literie

Remplacement table et bancs terrasse

Remplacement de la toile cirée dans la cuisine

Mise en place d'étagères en plastique dans la cave





## **Electricité - alarme - vidéo**

Mise au propre du branchement des détecteurs gaz et Co<sup>2</sup>

Modification du cablage des prises coupure orage

Révision du groupe + appro fuel

Remise en service de la ventilation du local Musicos

Remise en état de l'alimentation solaire du téléphone

Remplacement de la centrale d'alarme

Reprise des fixations des détecteurs d'ouverture de porte

Remplacement de la trappe de ventilation du groupe



## ***Eaux propres et eaux usées***

Vérification de la fosse septique

Réalisation d'un accès au filtre dégraisseur

Remplacement du mécanisme de la chasse d'eau

Recherche de la fuite sur le circuit de la cuve des châlits

## ***Instrumentation***

Mise en service du rack RV2

Blocage du miroir du C8 et ajout d'un porte oculaire type crayford

Collimation du T62

Remplacement de 2 PC + écran

Déplacement du bloc de réglage en azimut de la monture du T62 (vis arrivée en butée)





## ***Documentation***

Procédure d'utilisation de RV2

Procédure d'utilisation de l'alarme

Procédure orage à compléter

Procédure pour la mise en œuvre de l'autoguidage

Mise à jour de la documentation technique